

FICHE DE DYSFONCTIONNEMENT

Pôle Déchets

Achats

Version

V0-22/11/11

N° Fiche

FD14.08

Déclaration du dysfonctionnement

Date : 30.10.2014

Nom/Prénom :

Service : Pôle des déchets – Service pré-collecte

Matériel endommagé : **oui** - non

Incident corporel : **non**

Suivi du dysfonctionnement

Date ouverture dossier : 30.10.2014

Nom/Prénom :

Service : Achats - PPEMD

Nom du fournisseur

X AO n°M1081RD

MAPA

Consultation

UGAP

Thème du dysfonctionnement

X Qualité du produit (utilisation)

Quantité livrée (réception)

Dégradation du produit (réception)

Transporteur (Transport-déchargement-adresse)

Livraison non conforme avec bon commande

Non-conformité BPU (Prix)

Non-conformité cahier des charges (Produit)

Délai de livraison

Autres :

Description du dysfonctionnement

Dysfonctionnement : **Casse prématurée des bacs 360 litres OMR cuves grises.**

Nos services de pré-collecte et de collecte constatent depuis plusieurs semaines une casse anormale des bacs 360 litres OMR au niveau des cuves ou poignées.

→ Voir photos en annexe 1

Le constat a été réalisé sur des tournées et des véhicules de collecte différents.

Suite à des demandes d'intervention et des retours importants dans notre atelier, une liste non exhaustive a été réalisée cette semaine pour les bacs n'ayant pas été envoyés en destruction.

→ Voir tableau de synthèse en annexe 2

A ce jour, nous avons réalisé plus de 30 changements de bacs suite à ce problème.

Ce dysfonctionnement implique pour la CREA : Déclaration de détérioration, préparation en maintenance interne pour remplacement et déplacement d'une équipe pour changement du matériel.

Critère de gravité du dysfonctionnement

Très élevée

X Importante

Peu importante

Faible

Délai de proposition d'action corrective

AC N°1

AC N°2

AC N°3

AC N°4

Date

Avis CREA

Action corrective proposée

Commentaire CREA

Date clôture fiche dysfonctionnement

Clôturée par

ANNEXE 1 – Constat de retour bacs en atelier CREA



Photo n°1 : Casse poignée



Photo n°2 : Casse poignée et cuve



Photo n°3 : casse cuve



Photo n°4 : casse cuve



Photo n°4 : casses poignées



Photo n°5 : Casses poignées et cuves



Photo n°6 : Exemple de communes, retours bacs cassés



Photo n°7 : Exemple étiquettes retour bacs cassés

ANNEXE 2 – Synthèses des derniers bacs cassés

Marque	Volume	Type flux	Code-barres SULO	Fabrication (cuve)	Commune de collecte
	360 L	OMR	128.498.3	11.11	Mont Saint Aignan
	360 L	OMR	128.499.3	11.11	Mont Saint Aignan
	360 L	OMR	133.851.7	12.12	
	360 L	OMR	130.700.8	05.12	
	360 L	OMR	134.782.9	05.13	
	360 L	OMR	128.492.3	12.11	
	360 L	OMR	132.568.3	12.12	
	360 L	OMR	134.689.2	05.13	
	360 L	OMR	128.481.1	11.12	Saint Léger du Bourg Denis
	360 L	OMR	132.521.4	12.12	Mont Saint Aignan
	360 L	OMR	133.857.7	12.12	Malaunay